

# Opinia nr 016528 \*

ORYGINAŁ

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Predmiejsho nr 1 w Radziejewie

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez Samodzielny

Publiczny Zakład Usług Opiekunów

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Przemysław Florkowskiego w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>

2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>~~

3. ~~Ustalenia przyczyny wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Do komina zamontowane są 3 wkłady z blachy miedzianej o przekroju 160x160 do którego podłączone jest piec do wytworzenia par, oraz 2 o przekroju 200 do których podłączone są 2 piece CO olejowe.
2. Wentylacja w pomieszczeniu kotłowni podłączone do kominu o wym. 30x40 dachowa przeciwstrumieniowa
3. Wentylacja w pomieszczeniu kotłowni przeciwstrumieniowa
4. Przewody kominowe (wkłady) można wykorzystać do podłączenia piece CO gazowych

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku tekst jednolity Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz. 290 oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz.U. nr 74 poz. 836. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Właściciela

2 R Z K M

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia ..... podpis .....

## UWAGI:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA  
(uprawniony mistrz kominiarski)

Wzrost do Rejonu Włocławski

po 1 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wzrost do Rejonu Włocławski

Wzrost do Rejonu Włocławski

Wzrost do Rejonu Włocławski